

tylna N/E

1 296

przypory

ściana do ocieplenia styropianem
+ 30 cm poniżej gruntu
przypory z cegły surowej
do remontu

garaż

garaże

1 964